

02.02.02. 06.02.07	Слесарь по контрольно-измерительным приборам и автоматике 3 разряда	3.1	-	-	2	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	2	-	3.1	-	Да	Нет	Нет	Да
02.02.02. 06.02.08	Слесарь по контрольно-измерительным приборам и автоматике 5 разряда	3.1	-	-	2	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	2	-	3.1	-	Да	Нет	Нет	Да
02.23.10	Слесарь по контрольно-измерительным приборам и автоматике 6 разряда	3.1	-	-	2	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	2	-	3.1	-	Да	Нет	Нет	Да
02.23.01	Цех добычи нефти и газа/ Обособленное структурное подразделение "Липовское" (Саратовская обл., Озинский район, с. Самовольное, в 5 км западнее с. Самовольное)	2	-	-	2	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	2	-	3.1	-	Да	Нет	Нет	Да
02.23.02	Мастер по добыче нефти, газа и газового конденсата	3.2	-	-	2	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	2	-	3.1	-	Да	Нет	Нет	Да
02.23.03	Оператор по добыче нефти и газа 4 разряда	3.2	-	-	2	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	2	-	3.1	-	Да	Нет	Нет	Да
02.23.04	Оператор по добыче нефти и газа 5 разряда	3.2	-	-	2	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	2	-	3.1	-	Да	Нет	Нет	Да
02.23.05	Оператор по добыче нефти и газа 6 разряда	3.2	-	-	2	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	2	-	3.1	-	Да	Нет	Нет	Да
02.23.05	Отдел главного механика/Обособленное структурное подразделение "Липовское" (Саратовская обл., Озинский район, с. Самовольное, в 5 км западнее с. Самовольное)	2	-	-	2	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	2	-	3.2	-	Да	Нет	Нет	Да
02.23.05	Слесарь-ремонтник, непосредственно занятый на объектах добычи нефти, газа и газового конденсата 5 разряда	2	-	-	2	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	2	-	3.2	-	Да	Нет	Нет	Да
02.23.08 А	Линейно-эксплуатационный отдел / Обособленное структурное подразделение "Липовское" (Саратовская обл., Озинский район, с. Самовольное, в 5 км западнее с. Самовольное)	3.1	-	-	2	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	2	-	3.1	-	Да	Нет	Нет	Да
02.23.11 А (02.23.08 А)	Трубопроводчик линейный 4 разряда	3.1	-	-	2	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	2	-	3.1	-	Да	Нет	Нет	Да
02.23.08 А	Трубопроводчик линейный 4 разряда	3.1	-	-	2	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	2	-	3.1	-	Да	Нет	Нет	Да

Перечень рекомендуемых мероприятий по улучшению условий труда

Наименование организации: Общество с ограниченной ответственностью «ДИАЛЛ АЛЪЯНС»

Наименование структурного подразделения, рабочего места	Наименование мероприятия	Цель мероприятия	Срок выполнения	Структурные подразделения, привлекаемые для выполнения	Отметка о выполнении
1	2	3	4	5	6
Установка комплексной подготовки газа (Саратовская область, Краснокутский район, 5 850 м по направлению на северо-восток)	Обеспечить контроль соблюдения режима труда и отдыха. Использовать средства индивидуальной защиты органов дыхания.	Уменьшение времени контакта с вредными веществами			
47А(48А; 49А; 50А). Оператор технологических установок 4 разряда	Обеспечить контроль соблюдения режима труда и отдыха. Использовать средства индивидуальной защиты органов дыхания.	Уменьшение времени контакта с вредными веществами			
45А(46А). Оператор технологических установок 5 разряда	Обеспечить контроль соблюдения режима труда и отдыха. Использовать средства индивидуальной защиты органов дыхания.	Уменьшение времени контакта с вредными веществами			
43А(44А). Оператор технологических установок 6 разряда	Обеспечить контроль соблюдения режима труда и отдыха. Использовать средства индивидуальной защиты органов дыхания.	Уменьшение времени контакта с вредными веществами			
51А(52А). Оператор товарный 4 разряда	Обеспечить контроль соблюдения режима труда и отдыха. Использовать средства индивидуальной защиты органов дыхания.	Уменьшение времени контакта с вредными веществами			
02.02.02.07.16. Машинист компрессорных установок 6 разряда	Обеспечить контроль соблюдения режима труда и отдыха. Обеспечить контроль использования средств индивидуальной защиты органов слуха.	Уменьшение времени контакта с вредными веществами Снижение времени воздействия шума			
02.02.02.07.15. Машинист технологических насосов 4 разряда	Обеспечить контроль соблюдения режима труда и отдыха.	Уменьшение времени контакта с вредными веществами			

	Использовать средства индивидуальной защиты органов дыхания.				
Отдел главного энергетика (Саратовская область, Краснокутский район, 5 850 м по направлению на северо-восток) 41А(42А). Электромонтер по ремонту и обслуживанию электрооборудования 5 разряда	Обеспечить контроль соблюдения режима труда и отдыха. Использовать средства индивидуальной защиты органов дыхания.	Уменьшение времени контакта с вредными веществами			
02.02.02.05.01.06. Электромонтер по ремонту и обслуживанию электрооборудования 4 разряда	Организовать рациональные режимы труда и отдыха Организовать рациональные режимы труда и отдыха	Снижение тяжести трудового процесса Снижение тяжести трудового процесса			
	Обеспечить контроль соблюдения режима труда и отдыха. Использовать средства индивидуальной защиты органов дыхания.	Уменьшение времени контакта с вредными веществами			
02.02.02.05.01.09. Электромонтер по обслуживанию электрооборудования электростанции (ГПУ) 5 разряда	Организовать рациональные режимы труда и отдыха	Снижение тяжести трудового процесса			
	Обеспечить контроль соблюдения режима труда и отдыха. Использовать средства индивидуальной защиты органов дыхания.	Уменьшение времени контакта с вредными веществами			
	Обеспечить контроль соблюдения режима труда и отдыха, ограничить суммарное время пребывания работников в помещении с повышенным уровнем шума. Обеспечить контроль использования средств индивидуальной защиты органов слуха.	Снижение времени воздействия шума			
Отдел главного механика (Саратовская область, Краснокутский район, 5 850 м по направлению на северо-восток)					
02.02.02.03.08. Слесарь по ремонту технологических установок 4 разряда	Обеспечить контроль соблюдения режима труда и отдыха. Использовать средства индивидуальной защиты органов дыхания.	Уменьшение времени контакта с вредными веществами			

02.02.02.03.10. Слесарь по ремонту технологических установок 5 разряда	Обеспечить контроль соблюдения режима труда и отдыха. Использовать средства индивидуальной защиты органов дыхания.	Уменьшение времени контакта с вредными веществами		
<i>Отдел метрологии, КИП и связи (Саратовская область, Краснокутский район, 5 850 м по направлению на северо-восток)</i>				
02.02.02.06.02.07. Слесарь по контрольно-измерительным приборам и автоматике 3 разряда	Обеспечить контроль соблюдения режима труда и отдыха. Использовать средства индивидуальной защиты органов дыхания.	Уменьшение времени контакта с вредными веществами		
02.02.02.06.02.08. Слесарь по контрольно-измерительным приборам и автоматике 5 разряда	Обеспечить контроль соблюдения режима труда и отдыха. Использовать средства индивидуальной защиты органов дыхания.	Уменьшение времени контакта с вредными веществами		
02.23.10. Слесарь по контрольно-измерительным приборам и автоматике 6 разряда	Обеспечить контроль соблюдения режима труда и отдыха. Использовать средства индивидуальной защиты органов дыхания.	Уменьшение времени контакта с вредными веществами		
<i>Цех добычи нефти и газа/ Обособленное структурное подразделение "Липовское" (Саратовская обл., Озинский район, с. Самовольное, в 5 км западнее с. Самовольное)</i>				
02.23.01. Мастер по добыче нефти, газа и газового конденсата	Организовать рациональные режимы труда и отдыха	Снижение тяжести трудового процесса		
02.23.02. Оператор по добыче нефти и газа 4 разряда	Организовать рациональные режимы труда и отдыха Обеспечить контроль соблюдения режима труда и отдыха. Использовать средства индивидуальной защиты органов дыхания.	Снижение тяжести трудового процесса Уменьшение времени контакта с вредными веществами		
02.23.03. Оператор по добыче нефти и газа 5 разряда	Обеспечить контроль соблюдения режима труда и отдыха. Использовать средства индивидуальной защиты органов дыхания.	Уменьшение времени контакта с вредными веществами		
02.23.04. Оператор по добыче	Организовать рациональные режимы труда и отдыха Обеспечить контроль соблюдения ре-	Снижение тяжести трудового процесса Уменьшение времени контак-		

нефти и газа 6 разряда	Использовать средства индивидуальной защиты органов дыхания. Организовать рациональные режимы труда и отдыха	та с вредными веществами		
<i>Отдел главного механика/Обособленное структурное подразделение "Липовское" (Саратовская обл., Озинский район, с. Самовольное, в 5 км западнее с. Самовольное)</i>	Организовать рациональные режимы труда и отдыха	Снижение тяжести трудового процесса		
02.23.05. Слесарь-ремонтник, непосредственно занятый на объектах добычи нефти, газа и газового конденсата 5 разряда	Организовать рациональные режимы труда и отдыха	Снижение тяжести трудового процесса		
<i>Линейно-эксплуатационный отдел / Обособленное структурное подразделение "Липовское" (Саратовская обл., Озинский район, с. Самовольное, в 5 км западнее с. Самовольное)</i>	Обеспечить контроль соблюдения режима труда и отдыха. Использовать средства индивидуальной защиты органов дыхания. Организовать рациональные режимы труда и отдыха	Уменьшение времени контакта с вредными веществами Снижение тяжести трудового процесса		
02.23.08А(02.23.11А). Трубопроводчик линейный 4 разряда	Организовать рациональные режимы труда и отдыха	Снижение тяжести трудового процесса		
<i>Участок технологического транспорта и спецтехники / Обособленное структурное подразделение "Липовское" (Саратовская обл., Озинский район, с. Самовольное, в 5 км западнее с. Самовольное)</i>	Организовать рациональные режимы труда и отдыха	Снижение тяжести трудового процесса		
02.23.06. Водитель автомобиля 3-го разряда	Организовать рациональные режимы труда и отдыха	Снижение тяжести трудового процесса		
<i>Отдел главного энергетика /Обособленное структурное подразделение "Липовское" (Саратовская обл., Озинский район, с. Самовольное, в 5 км западнее с. Самовольное)</i>	Организовать рациональные режимы	Снижение тяжести трудового процесса		
02.23.07. Электромонтер по ре-	Организовать рациональные режимы	Снижение тяжести трудового процесса		

монта и обслуживанию электрооборудования 5 разряда	труда и отдыха	процесса		
<i>Отдел метрологии, КИП и связи /Обособленное структурное подразделение "Липовское" (Саратовская обл., Озинский район, с. Самовольное, в 5 км западнее с. Самовольное)</i>	Обеспечить контроль соблюдения режима труда и отдыха. Использовать средства индивидуальной защиты органов дыхания.	Уменьшение времени контакта с вредными веществами		
02.23.09. Слесарь по контрольно-измерительным приборам и автоматике 6 разряда	Организовать рациональные режимы труда и отдыха	Снижение тяжести трудового процесса		
<i>Лаборатория химического анализа/ Обособленное структурное подразделение "Пугачевский" (Саратовская область, Пугачевский район, с. Старая Порубежка)</i>	Организовать рациональные режимы труда и отдыха	Снижение тяжести трудового процесса		
60. Лаборант химического анализа 4 разряда	Организовать рациональные режимы труда и отдыха	Снижение тяжести трудового процесса		
<i>Отдел главного механика/ Обособленное структурное подразделение "Пугачевский" (Саратовская область, Пугачевский район, с. Старая Порубежка)</i>	Обеспечить контроль соблюдения режима труда и отдыха. Применять сертифицированные средства индивидуальной защиты от УФ-излучения.	Снижение уровня воздействия вредного фактора		
18. Электрогазосварщик, занятый на резке и ручной сварке 5 разряда	Обеспечить контроль соблюдения режима труда и отдыха. Использовать средства индивидуальной защиты органов дыхания.	Снижение тяжести трудового процесса		
<i>Участок технологического транспорта и спецтехники/ Обособленное структурное</i>	Обеспечить контроль соблюдения режима труда и отдыха. Использовать средства индивидуальной защиты органов дыхания.	Уменьшение времени контакта с вредными веществами		

<p>подразделение "Пугачевский" (Саратовская область, Пугачевский район, с. Старая Покровка)</p>					
<p>2. Водитель автомобиля 3 разряда</p>			<p>Снижение тяжести трудового процесса</p>	<p>Организовать рациональные режимы труда и отдыха</p>	

Дата составления: 15.05.2023